



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO  
17321-2  
1st. Edition  
2012



استاندارد ملی ایران  
۱۷۳۲۱-۲  
چاپ اول  
۱۳۹۰

خواص مکانیکی مقاومت به خوردگی اتصالات  
از جنس فولاد زنگ نزن -  
قسمت ۲: مهره ها

**Mechanical properties of corrosion resistant  
stainless steel fasteners —  
Part 2: Nuts**

**ICS :21.060.20**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد**  
**«خواص مکانیکی مقاومت به خوردگی اتصالات از جنس فولاد زنگنزن-**  
**قسمت ۲: مهره ها »**

**سمت و / یا نمایندگی**

سازمان ملی استاندارد ایران

**رئیس**

قرزلباش، پریچهر  
(لیسانس فیزیک کاربردی)

**دبیر**

شرکت بهبود کیفیت شریف

محمدی، سasan  
(دکتری مهندسی مکانیک)

**اعضاء**

شرکت ایران پیچکار

بهشتی تهرانی، پیام  
(لیسانس مهندسی کامپیوتر)

شرکت فونتانا

تولکی، رضا  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت کوبن کار

جوادی، رضا  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

جامعه پیج و مهره‌سازان

جوادی، محمد  
(لیسانس مدیریت)

شرکت ایران پیچکار

حسینی، سید مسعود  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

خوشنویسان، سهیلا  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

آزمایشگاه همکار آزمون صنعت قائم

خرائی، آتوسا  
(لیسانس مهندسی متالورژی)

سازمان ملی استاندارد ایران

زمانی نژاد، امیر  
( فوق لیسانس مهندسی متالورژی )

شرکت ایران توحید

فریدونی، مهدی  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

مرکز پژوهش متالورژی رازی

محرمی، مهرداد  
( فوق لیسانس مهندسی مواد )

شرکت مهندسی و بهبود کیفیت شریف

نوروزی زاده، حمیرا  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان	
۵	پیش‌گفتار	
۹	مقدمه	
۱	هدف و دامنه کاربرد	۱
۲	مراجع الزامی	۲
۳	نمادها و اختصارات	۳
۴	نشانه گذاری	۴
۶	ترکیب شیمیایی	۵
۸	خواص مکانیکی	۶
۹	آزمون ها	۷
۱۰	(اطلاعاتی) شرح گروه ها و رده های فولاد زنگ نزن	پیوست الف
۱۳	(اطلاعاتی) ویژگی های ترکیب فولاد زنگ نزن	پیوست ب
۱۶	(اطلاعاتی) فولادهای زنگ نزن برای کله زنی سرد و اکستروود	پیوست پ
۱۸	(اطلاعاتی) فولاد زنگ نزن آستنیتی با مقاومت خاص برای کلراید که سبب خوردگی تنشی شده است	پیوست ت
۱۹	(اطلاعاتی) خواص مکانیکی در دماهای بالاتر؛ کاربرد در دماهای پایین	پیوست ث
۲۰	(اطلاعاتی) نمودار زمان - دما خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن آستنیتی رده A2 (فولادهای 18/8)	پیوست ج
۲۱	(اطلاعاتی) خواص معناظطیسی فولادهای زنگ نزن آستنیتی	پیوست ج
۲۲	کتاب نامه	

## پیش‌گفتار

استاندارد " خواص مکانیکی مقاومت به خوردگی اتصالات از جنس فولاد زنگ‌زن - قسمت ۲: مهره‌ها " که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در هفت‌صد و چهل و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 3506-2: 2009, Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners — Part 2: Nuts

در این استاندارد به تفاوت های اساسی بین مشخصات و ویژگی های اتصالات از جنس رده های فولاد زنگ نزن در مقایسه با مشخصات و ویژگی های اتصالات از جنس فولاد کربنی و فولاد آلیاژی توجه ویژه ای معطوف شده است. استحکام فولادهای زنگ نزن فریتی و آستنیتی تنها به واسطه سردکاری افزایش یافته و در نتیجه آن خواص موضعی همگن اجزای آنها مانند قطعات سخت شده و برگشت داده شده نمی باشد. با این اوصاف رده خواص به عنوان کلاس های بهبود یافته شناخته شده و در روش های آزمون و در رده خواص لحاظ شده اند. تفاوت اخیر از روش های اجرایی آزمون اتصالات از جنس فولاد کربنی و اتصالات از جنس فولاد کم کربن مربوط به اندازه گیری تنش در  $0,2\%$  کرنش دائمی (تنش تسلیم قراردادی) و شکل پذیری (ازدیاد طول کلی بعد از شکست) می باشد.

## خواص مکانیکی مقاومت به خوردگی اتصالات از جنس فولاد زنگ نزن -

### قسمت ۲: مهره ها

#### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین خواص مکانیکی مهره های از جنس فولاد زنگ نزن مقاوم به خوردگی از گروه آستنیتی، فریتی و مارتزیتی بوده هنگامیکه در دمای محیط  ${}^{\circ}\text{C}$  ۳۵ تا  ${}^{\circ}\text{C}$  ۱۰ مورد آزمون قرار می گیرند. خواص مکانیکی با کاهش و افزایش دما تغییر خواهد کرد.

این قسمت از این مجموعه استاندارد برای مهره های با ویژگی های زیر کاربرد دارد.

- با رزوه اسمی با اندازه قطر  $d \leq 39\text{ mm}$ ؛

- برای مهره های با رزوه های مثلثی شکل که قطر و گام آن مطابق استانداردهای ملی شماره ۱۴۷، ۹۷۷۴-۱ و ۹۷۷۴ می باشد؛

- برای هر شکل دیگری؛

- مهره های دارای عرض آچارخور تعیین شده در استاندارد ISO 272؛

- مهره های دارای ارتفاع اسمی بزرگتر یا مساوی  $0.5D$ .

این استاندارد برای مهره های با خواص مکانیکی زیر کاربرد ندارد:

- مهره های با قابلیت قفل شدن؛ و

- قابلیت جوشکاری؛

در این استاندارد برای مهره هایی که در محیط های خاص استفاده می شوند مقاومت به خوردگی یا مقاومت در برابر اکسیداسیون شرح داده نشده است. با این حال اطلاعاتی درخصوص جنس مواد برای محیط های خاص در پیوست ت ارائه شده است. اصطلاحات و تعریف واژه های مربوط به خوردگی و مقاومت در برابر خوردگی در استاندارد ISO 8044 آورده شده است.

از اهداف این استاندارد طبقه بندي اتصالات از جنس فولاد زنگ نزن و مقاوم به خوردگی در رده های خواص است. بعضی از مواد می توانند در دمای پایین تر از  ${}^{\circ}\text{C}$  ۲۰۰ - استفاده شوند و برخی در دمای تا  ${}^{\circ}\text{C}$  ۸۰۰ + در محیط هوا استفاده شوند. اطلاعات جامع درخصوص تاثیر دما روی خواص مکانیکی اتصالات در پیوست ث ارائه شده است.

در هر مورد خاص، خوردگی و عملکرد اکسیداسیون و خواص مکانیکی برای کاربرد در دماهای بالا<sup>۱</sup> یا دماهای زیر صفر با توافق بین استفاده کننده و سازنده تعیین می شود. پیوست ج خطرات خوردگی بین دانهای<sup>۲</sup> در دماهای بالا بسته به مقدار کربن در اتصالات را نشان می دهد.

1- Elevated temperatures

2- Intergranular corrosion

همه اتصالات از جنس فولاد زنگ نزن آستینیتی در شرایط بازپخت<sup>۱</sup> معمولاً غیر مغناطیسی می باشند؛ بعد از عملیات سردکاری<sup>۲</sup> برخی خواص مغناطیسی در آنها ممکن است مشاهده شود (به پیوست ح مراجعه شود).

**یادآوری ۱**- سیستم شناسه گذاری این استاندارد به شرطی می تواند برای اندازه های خارج از محدوده داده شده در این بند (مثلثاً  $d > 39 \text{ mm}$ ) استفاده شود، که همه مقررات عملی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی رده های خواص رعایت شوند.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷، رزووهای متريک ISO برای کاربردهای عمومی - اندازه های انتخابی پیچ ها، پیچ های مهره خور و مهره ها

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۷، اتصالات - محصولات شش گوش - عرض آچار خور (فواصل ضلع به ضلع)

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۳، مواد فلزی - آزمون سختی به روش ویکرز - قسمت ۱: روش آزمون

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۹۳، مواد فلزی - آزمون سختی به روش راکول - قسمت ۱: روش آزمون (مقیاس های A, B, C, D, E, F, G, H, K, N)

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۹۴، مواد فلزی - آزمون سختی به روش برینل - قسمت ۱: روش آزمون

۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۲۷، رزووهای پیچ متريک ISO برای کاربردهای عمومی - طرح کلی

۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۷۴-۱، رزووهای پیچ ISO برای کاربردهای عمومی - پروفیل پایه - قسمت اول: رزووهای متريک

۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۸۹، افزایش مقاومت به خوردگی اتصالات از جنس فولاد زنگ نزن

2-9 ISO 898-2, Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread

2-10 ISO 898-6, Mechanical properties of fasteners — Part 6: Nuts with specified proof load values — Fine pitch thread

2-11 ISO 3651-1, Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels — Part 1: Austenitic and

2-12 ISO 3651-2, Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels — Part 2: Ferritic,

2-13 ISO 16426, Fasteners — Quality assurance system

1- Annealed condition

2- Cold working

### ۳ نمادها و اختصارات

نمادها و اختصارات به شرح زیر می باشند.

قطر رزوه اسمی	$D$
ارتفاع مهره (مقدار اسمی)	$m$
رزوه گام	$P$
تنش تسلييم پايني	$R_{el}$
تنش در $0,2\%$ كرنش دائمي	$R_{p_{0,2}}$
عرض آچارخور	$s$
تنش تحت بار گواه	$S_p$
مقدار نفوذ پذيری در يك ميدان مغناطيسي	$\mu_r$

### ۴ شناسه گذاري، نشانه گذاري و پرداخت نهايى

#### ۱-۴ شناسه گذاري

سيستم شناسه گذاري برای رده های فولاد زنگ نزن و رده های خواص مهروه ها در شکل ۱ داده شده است. شناسه مواد شامل حروف است که با يك خط فاصله از يكديگر جدا می شوند. اولين حرف نشانگر رده فولاد و دومين حرف نشانگر رده خواص است.

شناسه رده فولاد (اولين حرف) شامل يك حرف از حروف الفبا به شرح زير:

- A برای فولاد آستنيتي،

- C برای فولاد مارتنيزيتى، يا

- F برای فولاد فريتى


كه حروف نشانگر گروه فولاد و يك عددکه نشانگر محدوده ترکيب شيميايی در اين گروه فولاد می باشد. (به جدول ۱ مراجعه شود)

شناسه رده خواص (دومين حرف) شامل دو رقم برای مهروه با ارتفاع  $m \geq 0,8D$  (نوع ۱ و نوع ۲ يا مهروه های داراي فلنچ شش گوش) بوده که معرف  $\frac{1}{10}$  تنش تحت بار گواه است و شناسه رده خواص با سه رقم برای مهروه با ارتفاع  $0,5D \leq m < 0,8D$  ( مهروه های نازک / نوع ۰ ) ، اولين رقم "۰" معرف مهروه اى است که داراي بارپذيری کاهش يافته و رقم های بعدی معرف  $\frac{1}{10}$  تنش تحت بار گواه است. مثال های زير در مورد شناسه گذاري مواد است.:

مثال ۱: A2 - 70 نشانگر: فولاد آستنيتي، سردکاري شده، تحت تنش تحت بار گواه با حداقل ميزان  $(m \geq 0,8D)$  ( مهروه با 700 MPa).

مثال ۲: C4 - 70 نشانگر: فولاد مارتنيزيتى، سخت شده و برگشت داده شده ، تحت تنش تحت بار گواه با حداقل ميزان  $(m \geq 0,8D)$  ( مهروه با 700 MPa).

**مثال ۳:** A2 - 035 نشانگر: فولاد آستینیتی، سردکاری شده، تحت تنش تحت بار گواه با حداقل میزان  $(0,5D \leq m < 0,8D)$  مهره با ۳۵۰ MPa.



a گروه های فولاد و ردہ های فولاد که در شکل ۱ دسته بندی شده اند، در پیوست ب شرح داده شده و با ترکیب شیمیایی داده شده در جدول ۱ مشخص شده اند.

b فولادهای زنگ نزن آستینیتی کم کربن که کربن آنها از ۰/۰۳ درصد بیشتر نیست می توانند با حرف L نشانه گذاری شوند.

A<sup>4</sup>L-۸۰ مثال

c اتصالات غیر فعال شده مطابق استاندارد ISO ۱۶۰۴۸ می توانند با حرف P نشانه گذاری شوند.

A<sup>4</sup>-۸۰.P مثال

شکل ۱- سیستم شناسه گذاری ردہ های فولاد زنگ نزن و ردہ های خواص مهره ها

## ۲-۴ نشانه گذاری

### ۱-۲-۴ کلیات

مهرهای ساخته شده مطابق الزامات این استاندارد باید با استفاده از سیستم شناسه گذاری مندرج در بند ۴-۱ شناسه گذاری و مطابق بندهای ۴-۲-۴ و ۳-۲-۴ یا ۴-۲-۴ هر کدام عملی تر است، نشانه گذاری شوند. با این حال، با رعایت الزامات تعیین شده در این استاندارد، سیستم شناسه گذاری مندرج در بند ۱-۴ و تمهیدات نشانه گذاری مطابق بندهای ۳-۲-۴ و ۴-۲-۴ باید استفاده شوند.


**یادآوری** - برای نشانه گذاری رزوه های چپ گرد به استاندارد ISO 898-1 مراجعه شود.

## ۲-۲-۴ علامت شناسایی سازنده

علامت شناسایی سازنده و رده خواص باید در حین فرایند تولید مهره ها نشانه گذاری شوند. همچنین درج علامت شناسایی سازنده بر روی مهره های فاقد نماد رده خواص، توصیه می شود.

### ۳-۲-۴ مهره ها

همه مهره های با اندازه قطر اسمی رزو  $d \geq 5 \text{ mm}$  باید به وضوح مطابق بند ۱-۴، شکل ۱، شکل های ۲ و ۳ نشانه گذاری شوند. نشانه گذاری اجباری بوده و باید شامل رده فولاد و رده خواص باشد.




راهنمای شکل:

1 علامت شناسایی سازنده

2 رده فولاد

3 رده خواص

شکل ۲ - نشانه گذاری با شناسه مواد و علامت شناسایی سازنده



راهنمای شکل:

عرض آچارخور

s

شکل ۳ - نشانه گذاری شیار- شکل های دیگر( فقط برای فولاد های با گرید 2 و 4)

وقتی که نشانه گذاری با شیارها (به شکل ۳ مراجعه شود) باید انجام شود و رده خواص مشخص نشده است، رده خواص ۵۰ یا ۲۵۰ به کار خواهد رفت.

مهره هایی که به سبب محدودیت شکل هندسی رعایت همه الزامات مربوط به بار گواه برای آنها تکمیل نشده است، می توانند با رده فولاد نشانه گذاری شوند، ولی نباید با رده خواص نشانه گذاری شوند.

#### ۴-۲-۴ بسته بندی

بر روی همه نوع بسته بندی برای همه نوع مهره ها با هر اندازه باید نشانه گذاری صورت گیرد (مانند بواسطه برچسب گذاری). نشانه گذاری یا برچسب گذاری باید شامل علامت شناسایی سازنده و / یا توزیع کننده بوده و نماد رده فولاد و نماد رده خواص طبق شکل ۱ و عدد بهر ( محموله ) سازنده مطابق موارد مندرج در استاندارد ISO 16426 را داشته باشد.

#### ۳-۴ محصول نهایی

مهره ها مطابق این استاندارد باید شفاف و تمیز عرضه شوند، مگر آنکه مورد دیگری توافق شده باشد. برای حداکثر مقاومت در برابر خوردگی عملیات رویین سازی<sup>۱</sup>(غیرفعال) توصیه می شود. در صورت نیاز به رویین سازی این مورد باید مطابق استاندارد ملی شماره ۱۱۱۸۹ انجام شود. مهره هایی که غیر فعال شده اند باید با نماد "P" بعد از درج نمادهای رده فولاد و رده خواص نشانه گذاری شوند (به پاورقی C شکل ۱ مراجعه شود).

برای مهره های ساخته شده برحسب سفارش خاص، نشانه گذاری اضافی باید هم در نشانه و هم برچسب باید به کار رود. چنانچه عرضه مهره ها از انبار محصول صورت گیرد، نشانه گذاری های اضافی باید در برچسب درج شوند.

#### ۵ ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی فولادهای زنگ نزن مناسب برای مهره ها مطابق جدول ۱ این استاندارد باید باشد.

یادآوری - ترکیب شیمیایی داده شده در جدول ۱ متناظر با ترکیب شیمیایی داده شده در جدول قسمت اول همین استاندارد برای رده های فولاد مربوط است.

انتخاب نهایی ترکیب شیمیایی فولادها در محدوده فولادهای مشخص، در صورت عدم اطمینان سازنده، با توافقی می باشد که از قبل بین سازنده و خریدار صورت گرفته است.

برای کاربرد در محل هایی که ریسک خوردگی بین دانه ای وجود دارد، آزمون مطابق استانداردهای ISO 3651-1 و ISO 3651-2 توصیه می شود. در چنین مواردی رده های فولاد زنگ نزن تثبیت شده A3

و A<sub>5</sub> یا رده های فولادهای زنگ نزن A<sub>2</sub> و A<sub>4</sub> حاوی کربن که از 0,03 درصد بیشتر نباشد توصیه می شود.

جدول ۱- رده های فولاد زنگ نزن - ترکیب شیمیایی

گروه فولاد	رده فولاد	ترکیب شیمیایی <sup>a</sup> برحسب درصد وزنی									پاورقی ها
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	
آستینیتی	A1	0,12	1	6,5	0,2	0,15 to 0,35	16 to 19	0,7	5 to 10	1,75 to 2,25	bcd
	A2	0,10	1	2	0,05	0,03	15 to 20	— <sup>e</sup>	8 to 19	4	fg
	A3	0,08	1	2	0,045	0,03	17 to 19	— <sup>e</sup>	9 to 12	1	h
	A4	0,08	1	2	0,045	0,03	16 to 18,5	2 to 3	10 to 15	4	gi
	A5	0,08	1	2	0,045	0,03	16 to 18,5	2 to 3	10,5 to 14	1	hi
مارتنزیتی	C1	0,09 to 0,15	1	1	0,05	0,03	11,5 to 14	—	1	—	i
	C3	0,17 to 0,25	1	1	0,04	0,03	16 to 18	—	1,5 to 2,5	—	—
	C4	0,08 to 0,15	1	1,5	0,06	0,15 to 0,35	12 to 14	0,6	1	—	bi
فریتی	F1	0,12	1	1	0,04	0,03	15 to 18	— <sup>j</sup>	1	—	kl
<b>یادآوری ۱</b> مشروح گروه ها و رده های فولاد زنگ نزن همچنین ورود به خواص ویژه آنها و کاربرد آنها در پیوست الف ارائه شده است.											
<b>یادآوری ۲</b> مثال هایی در مورد فولادهای زنگ نزن استاندارد شده در استاندارد ISO ۶۸۳-۱۳ و ISO ۴۹۵۴ به ترتیب در پیوست ب و پیوست پ ارائه شده است.											
<b>یادآوری ۳</b> مواد معین برای کاربردهای خاص در پیوست ت داده شده است.											
مقادیر حداکثر می باشند مگر آنکه مورد دیگری توافق شده باشد.											
گوگود را می توان جایگزین سلنیوم کرد.											
اگر مقدار نیکل کمتر از 8 % است، حداقل مقدار منگنز باید 5 % باشد.											
حدود حداقل مقدار مس به شرطی وجود ندارد که مقدار نیکل بیش از 8 % باشد.											
مولیبدن با حدود تعیین شده از طرف سازنده می تواند وجود داشته باشد. با این حال اگر در برخی کاربردها وجود مولیبدن ضروری باشد، این مورد در زمان سفارش از سوی خریدار باید مشخص شود.											
اگر مقدار کرم کمتر از 17% باشد، حداقل نیکل مورد استفاده باید 12 % باشد.											
برای فولادهای زنگ نزن آستینیتی حاوی حداکثر کربن 0,03 %، نیتروژن می تواند حداکثر به میزان 0,22 % وجود داشته باشد.											
h تیتانیوم موجود باید بزرگتر و برابر با C × 5 تا حداکثر 0,8 % برای تثبیت و نشانه گذاری مناسب همانطور که در این جدول مشخص شده است، یا باید شامل نوبیوم (کلومبیوم) و / یا تانتلوم بیشتر و برابر با C × 10 تا حداکثر 1,0 % برای تثبیت و نشانه گذاری مناسب همانطور که در این جدول مشخص شده است، باشد.											
i با حدود تعیین شده از طرف سازنده، میزان کربن می تواند بیشتر شود به شرطی که الزامات برای خواص مکانیکی در خصوص ابعاد بزرگتر به دست آید ولی مقدار کربن برای فولادهای آستینیتی نباید از 0,12 % تجاوز کند.											
j با حدود تعیین شده از طرف سازنده، مولیبدن می تواند وجود داشته باشد.											
k تیتانیوم بیشتر و یا برابر با C × 5 تا حداکثر 0,8 % می تواند وجود داشته باشد.											
l نوبیوم (کلومبیوم) و / یا تانتلوم بیشتر و برابر با C × 10 تا حداکثر 1,0 % می تواند وجود داشته باشد.											

## ۶ خواص مکانیکی

خواص مکانیکی مهره ها باید مطابق موارد درج شده در جداول های ۲ و ۳ می باشد.  
برای اهداف پذیرش، خواص مکانیکی مشروح در این بند بکار می روند و باید مطابق موارد زیر آزمون شوند:  
- آزمون سختی، مطابق بند ۱-۷(فقط رده های فولاد C1 ، C3 و C4 سخت شده و برگشت داده شده)؛  
- آزمون بار گواه مطابق بند ۲-۷ باید انجام شود.

**یادآوری**- اگرچه تعداد زیادی از رده های خواص در این استاندارد مشخص شده اند، این مورد به این معنی نیست که همه رده ها برای همه مهره ها مناسب می باشند. راهنمایی های دیگری برای کاربرد رده های خواص در استانداردهای محصول مربوط ارائه شده است.

برای مهره های غیر استاندارد انتخاب استاندارد مشابه باید تا حد امکان، نزدیکترین انتخاب با استاندارد مربوط باشد.

**جدول ۲ - خواص مکانیکی مهره ها - رده های فولاد آستینیتی**

گروه فولاد	رده فولاد	رده خواص		تنش تحت بار گواه	
		مهره با $m \geq 0,8D$	مهره با $0,5D \leq m < 0,8D$	مهره با $m \geq 0,8D$	مهره با $0,5D \leq m < 0,8D$
آستینیتی	A1, A2, A3, A4, A5	50	025	500	250
		70	035	700	350
		80	040	800	400

**جدول ۳ - خواص مکانیکی مهره ها - رده های فولاد مارتزیتی و فربیتی**

گروه فولاد	رده فولاد	رده خواص		تنش تحت بار گواه		سختی		
		مهره با $m \geq 0,8D$	مهره با $0,5D \leq m < 0,8D$	مهره با $m \geq 0,8D$	مهره با $0,5D \leq m < 0,8D$	HB	HRC	HV
مارتزیتی	C1	50	025	500	250	147 to 209	—	155 to 220
		70	—	700	—	209 to 314	20 to 34	220 to 330
		110 <sup>a</sup>	055 <sup>a</sup>	1 100	550	—	36 to 45	350 to 440
	C3	80	040	800	400	228 to 323	21 to 35	240 to 340
	C4	50	—	500	—	147 to 209	—	155 to 220
		70	035	700	350	209 to 314	20 to 34	220 to 330
فربیتی	F1 <sup>b</sup>	45	020	450	200	128 to 209	—	135 to 220
		60	030	600	300	171 to 271	—	180 to 285

سخت شده و برگشت داده شده در حداقل دمای به میزان ۲۷۵ درجه سلسیوس.

قطر روزه اسمی ·  $D \leq 24 \text{ mm}$

a

b

۷

۱-۷ روش های آزمون سختی HV، HRC یا HB

روی مهره ها از جنس فولاد فریتی، آزمون سختی به روش ویکرز باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۳۳ انجام شود. آزمون سختی به روش برینل باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۹۴ انجام شود. آزمون سختی به روش راکول باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۹۳ انجام شود. در موارد اختلاف، انتخاب آزمون سختی در مقیاس ویکرز برای پذیرش قطعی می باشد.

روش های آزمون های سختی باید مطابق ISO 898-2 و ISO 898-6 مشخص شوند.  
مقادیر سختی باید در محدوده مندرج در جدول ۳ باشد.

۲-۷ بار گواه

روش های آزمون و معیارها باید مطابق ISO 898-2 و ISO 898-6 باشند.

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### شرح گروه‌ها و رده‌های فولاد زنگ‌زن

#### ب-۱ کلیات

چهار قسمت این مجموعه استاندارد، انواع رده‌های فولاد A1، A5، C1 تا C4 و F1 و گروه‌های فولاد به شرح زیر را شامل می‌شود.

- فولاد آستنیتی A5 تا A1

- فولاد مارتزیتی C4 تا C1

- فولاد فریتی F1

مشخصات در مورد گروه‌های فولاد فوق و رده‌های فولاد در این پیوست شرح داده شده است. همچنین در این پیوست اطلاعاتی در خصوص گروه فولاد استاندارد نشده FA نیز آمده است. فولاد‌های این گروه دارای ساختار آستنیتی - فریتی می‌باشند.

#### ب-۲ گروه فولاد A (ساختار آستنیتی)

#### ب-۲-۱ کلیات

۵ رده اصلی فولاد آستنیتی، A5 تا A1، در چهار قسمت این مجموعه استاندارد آمده است. آنها نمی‌توانند سخت شده و معمولاً غیر معناطیسی باشند. به منظور کاهش معناطیسی پذیری<sup>۱</sup> در سخت کاری، مس می‌تواند به رده‌های فولاد A5 تا A1 مطابق موارد تعیین شده در جدول ۱، افزوده شود.

برای رده‌های فولاد از A2 تا A4 تثبیت نشده موارد به شرح زیر به کار می‌روند:

- از آنجایی که اکسید کروم باعث مقاومت به خوردگی فولاد می‌شود، مقدار کم کربن عامل مهمی در عدم تثبیت فولادها به شمار می‌آید به دلیل وابستگی بالای کرم به کربن، در دماهای بالا کاربید کروم به جای اکسید کروم به دست می‌آید (به پیوست ج مراجعه شود).

برای رده‌های فولاد از A3 و A5 تثبیت نشده موارد به شرح زیر به کار می‌روند:

- عناصر مانند تیتانیوم (Ti)، نیوبیوم (Nb) یا تانتالوم (Ta) کربن را تحت تاثیر قرار میدهند و اکسید کرم به میزان حداقل ایجاد می‌شود.

برای کاربردهای ساحلی<sup>۲</sup> یا کاربردهای مشابه، فولادهای حاوی کرم و نیکل به مقدار حدود 20 درصد و مولیبدن 4,5 تا 6,5 درصد مورد نیاز است.

وقتی که خطر خوردگی بالا باشد، مشورت پیشنهاد می‌شود.

1- susceptibility

2- Offshore

## الف-۲-۲ رده فولاد A1

فولادهای با رده A1 مخصوص ماشین کاری طراحی شده اند. مقاومت در برابر خوردگی در رده فولادهایی که دارای گوگرد بالا هستند نسبت به فولادهای حاوی گوگرد عادی کمتر است.

## الف-۲-۳ رده فولاد A2

فولادهای با رده A2 بیشتر اوقات برای فولادهای زنگ نزن به کار می روند. آنها برای ساخت ظروف آشپزخانه و صنایع شیمیایی استفاده می شوند. فولادهای با این رده برای استفاده در اسید های غیر اکسید کننده و عامل های حاوی کلراید یعنی در استخرهای شنا و آب دریا مناسب نیستند.

## الف-۲-۴ رده فولاد A3

فولادهای با رده A3 به عنوان "فولادهای زنگ نزن" با خواص فولادهای با رده A2 تثبیت شده اند.

## الف-۲-۵ رده فولاد A4

فولادهای با رده A4 به عنوان "فولادهای ضد اسید" که آلیاژ مولیبدن می باشند بوده و مقاومت به خوردگی بهتری از خود نشان می دهند. فولادهای با رده A4 بطور وسیعی در صنایع سلولزی به عنوان رده فولاد توسعه یافته برای اسید سولفوریک جوشان (به همین علت "ضد اسید" نامگذاری شده است) و همچنین برای کاربرد در محیط های حاوی کلراید استفاده می شوند. همچنین این نوع فولاد بیشتر اوقات در صنایع غذایی و صنایع کشتی سازی استفاده می شوند.

## الف-۲-۶ رده فولاد A5

فولادهای با رده A5 به عنوان "فولادهای ضد اسید" با خواص فولادهای با رده A4 تثبیت شده اند.

## الف-۳ گروه فولاد F (ساختار فریتی)

### الف-۳-۱ کلیات

چهار قسمت این مجموعه استاندارد برای گروه فولاد فریتی با رده F1 کاربرد دارند. فولاد فریتی با رده F1 معمولاً نمی توانند سخت شوند و حتی اگر در موارد مشخص امکانپذیر باشد نبایستی مورد عملیات سخت کاری قرار گیرند. اینگونه فولادها مغناطیسی هستند.

### الف-۳-۲ فولاد با رده F1

فولاد های با رده F1 معمولاً برای استفاده در تجهیزات ساده تر به استثنای سوپر فریتی که کربن و نیتروژن بسیار کمی دارند، کاربرد دارند. در صورت نیاز، فولادهای با رده F1 می توانند بجای فولادهای با رده A2 و A3 و برای استفاده در محیط های با کلراید بالا استفاده شوند.

## الف-۴ گروه فولاد C (ساختار مارتنتزیتی)

### الف-۴-۱ کلیات

این استاندارد برای هر سه نوع فولادهای مارتنتزیتی با رده های C1، C3 و C4 به کار می رود. آنها برای دستیابی به استحکام عالی و مغناطیسی می توانند سخت شوند.

### الف-۴-۲ فولاد با رده C1

مقاومت به خوردگی فولادهای با رده C1 محدود می باشند. آنها در ساخت توربین ها، پمپ ها و چاقوسازی به کار می روند.

#### الف-۴-۳ فولاد با رده C3

مقاومت به خوردگی فولادهای با رده C3 محدود می باشند و مقاومت به خوردگی آنها نسبت به فولادهای با رده C1 بهتر می باشد. آنها در ساخت پمپ ها و شیرها به کار می روند.

#### الف-۴-۴ فولاد با رده C4

مقاومت به خوردگی فولادهای با رده C4 محدود می باشند. آنها بمنظور عملیات ماشین کاری بوده درغیر اینصورت آنها شبیه فولادهای با رده C1 می باشند.

#### الف-۵ گروه فولاد FA (ساختار فریتی - آستنیتی)

چهار قسمت این مجموعه استاندارد برای گروه فولاد های با رده FA کاربرد ندارند ولی ممکن است در ویرایش های آتی شامل آنها شوند.

فولادهای این گروه فولاد، فولادهای دو فازی<sup>۱</sup> نامیده می شوند. اولین فولاد های توسعه یافته با رده FA دارای چندین اشکال بودند که در فولادهای توسعه یافته بعدی حذف شده اند. فولادهای با رده FA بخصوص وقتی که مقاومت مد نظر باشد، خواص بهتری نسبت به فولادهای با رده های A4 و A5 دارند. همچنین آنها مقاومت بسیار بهتری در مقابل خوردگی حفره ای و خوردگی به شکل ترک<sup>۲</sup> از خود نشان می دهند.

مثال هایی از ترکیب در جدول ب-۱ داده شده است.

جدول الف-۱- مثالی از ترکیب شیمیایی فولادهای با ساختار آستنیتی - فریتی

ترکیب شیمیایی در صد وزنی							گروه فولاد
N	Mo	Ni	Cr	Mn	Si	C	فریتی - آستنیتی
0,07	2,7	5	18,5	1,5	1,7	0,03	
0,14	3	5,5	22	< 2	< 1	0,03	

1- Duplex steels

2- Pitting and crack corrosion

پیوست ب  
(اطلاعاتی)  
**ویژگی های ترکیب فولاد زنگ نزن**

(از استاندارد ISO 683-13: 1986 گرفته شده است که در حال حاضر از رده خارج شده است)

جدول ب-۱- ویژگی های ترکیب فولاد زنگ نزن

<sup>a</sup> نوع فولاد	C	Si max.	Mn max.	P max.	S	N	Al	Cr	Mo	Nb <sup>c</sup>	Ni	Se min.	Ti	Cu	مشخصه ردی فولاد
<b>ترتیب شیمیایی حسب درصد وزنی</b>															
8	0,08 max.	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	16,0 to 18,0	—	—	1,0 max.	—	—	—	F1
8b	0,07 max.	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	16,0 to 18,0	—	—	1,0 max.	—	7 × % C ≤ 1,10	—	F1
9c	0,08 max.	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	16,0 to 18,0	0,90 to 1,30	—	1,0 max.	—	—	—	F1
F1	0,025 max. <sup>e</sup>	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	0,025 max. <sup>e</sup>	—	17,0 to 19,0	1,75 to 2,50	— <sup>f</sup>	0,60 max.	—	— <sup>f</sup>	—	F1
<b>فولادهای فربنی</b>															
3	0,09 to 0,15	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	11,5 to 13,5	—	—	1,0 max.	—	—	—	C1
7	0,08 to 0,15	1,0	1,5	0,060	0,15 to 0,35	—	—	12,0 to 14,0	0,60 max. <sup>g</sup>	—	1,0 max.	—	—	—	C4
4	0,16 to 0,25	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	12,0 to 14,0	—	—	1,0 max.	—	—	—	C1
9a	0,10 to 0,17	1,0	1,5	0,060	0,15 to 0,35	—	—	15,5 to 17,5	0,60 max. <sup>g</sup>	—	1,0 max.	—	—	—	C3
9b	0,14 to 0,23	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	15,0 to 17,5	—	—	1,5 to 2,5	—	—	—	C3
5	0,26 to 0,35	1,0	1,0	0,040	0,030 max.	—	—	12,0 to 14,0	—	—	1,0 max.	—	—	—	C1
<b>فولادهای مارتنزیتی</b>															
10	0,030 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	17,0 to 19,0	—	—	9,0 to 12,0	—	—	—	A2 <sup>h</sup>
11	0,07 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	17,0 to 19,0	—	—	8,0 to 11,0	—	—	—	A2
15	0,08 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	17,0 to 19,0	—	—	9,0 to 12,0	—	5 × % C ≤ 0,80	—	A3 <sup>i</sup>
16	0,08 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	17,0 to 19,0	—	—	9,0 to 12,0	—	—	—	A3 <sup>i</sup>
17	0,12 max.	1,0	2,0	0,060	0,15 to 0,35	—	—	17,0 to 19,0	— <sup>j</sup>	—	8,0 to 10,0 <sup>k</sup>	—	—	—	A1
<b>فولادهای استینلیستی</b>															
13	0,10 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	17,0 to 19,0	—	—	11,0 to 13,0	—	—	—	A2
19	0,030 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5	—	11,0 to 14,0	—	—	—	A4
20	0,07 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5	—	10,5 to 13,5	—	—	—	A4
21	0,08 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5	—	11,0 to 14,0	—	5 × % C ≤ 0,80	—	A5 <sup>i</sup>
23	0,08 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5	10 × % C ≤ 1,0	11,0 to 14,0	—	—	—	A5 <sup>i</sup>
19a	0,030 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	16,5 to 18,5	2,5 to 3,0	—	11,5 to 14,5	—	—	—	A4
20a	0,07 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	—	—	16,5 to 18,5	2,5 to 3,0	—	11,0 to 14,0	—	—	—	A4
10N	0,030 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	0,12 to 0,22	—	17,0 to 19,0	—	—	8,5 to 11,5	—	—	—	A2
19N	0,030 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	0,12 to 0,22	—	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5	—	10,5 to 13,5	—	—	—	A4 <sup>h</sup>
19aN	0,030 max.	1,0	2,0	0,045	0,030 max.	0,12 to 0,22	—	16,5 to 18,5	2,5 to 3,0	—	11,5 to 14,5	—	—	—	A4 <sup>h</sup>

### جدول ب-۱- ویژگی های ترکیب فولاد زنگ نزن - (ادامه)

a	شماره های فولاد تجربی بوده و از تغییراتی که در استانداردهای بین المللی مربوط پیش می آید تعییت می کند.
b	عناصر ذکر نشده نباید بدون توافق با خریدار عمدتاً به فولاد اضافه شوند، مگر آنکه به منظور عملیات حرارتی برای پرداخت نهایی باشد. همه دلائل هشداردهنده برای اجتناب از افزودن قراضه و یا سایر مواد مورد استفاده در ساخت فولاد که بر سخت شدگی، خواص مکانیکی و در قابلیت کاربرد آن تاثیر می گذارد باید در نظر گرفته شود.
c	تانتالوم در نیوبیوم تعیین شده است.
d	یکی از قسمت های استاندارد ISO 683-13 نیست.
e	حداکثر درصد وزنی (C + N) 0,040 % است.
f	$(C + N) \leq 8 \times (Nb + Ti) \leq 0,80\%$
g	توافقات زیر در زمان درخواست و سفارش، فولاد می تواند با درصد وزنی مولیبدن بین 0,20 % و 0,60 % تحويل شود.
h	مقاومت به خوردگی بین دانه ای در حد عالی
i	فولادهای تثبیت شده
j	با انتخاب سازنده درصد وزنی مولیبدن به میزان Mo < 0,70%
k	حداکثر درصد وزنی نیکل برای محصولات نیمه تمامی که برای ساخت تیوب بدون درز استفاده می شوند می تواند به میزان 0,5 % افزایش یابد.

پیوست پ

(اطلاعاتی)

## فولادهای زنگ نزن برای کله زنی سرد و اکسیزود

(از استاندارد ISO 4954: 1993 گرفته شده است)

جدول ب- فولادهای زنگ نزن برای کله زنی سرد و اکستروود

ردیف	شناسه نوع فولاد <sup>a</sup>	شناخته شده مطابق استاندارد ISO 4954:1979	ترتیب شیمیایی <sup>b</sup> بر حسب درصد وزنی						فولادهای فرینتی			فولادهای مارتنزیتی			مشخصه رده فولاد <sup>c</sup>		
			C	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Cr	Mo	Ni							
71	X 3 Cr 17 E	—	≤ 0,04	1,00	1,00	0,040	0,030	16,0 to 18,0			≤ 1,0				F1		
72	X 6 Cr 17 E	D 1	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	0,030	16,0 to 18,0			≤ 1,0				F1		
73	X 6 CrMo 17 1 E	D 2	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	0,030	16,0 to 18,0	0,90 to 1,30		≤ 1,0				F1		
74	X 6 CrTi 12 E	—	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	0,030	10,5 to 12,5			≤ 0,50	Ti: 6 × % C ≤ 1,0			F1		
75	X 6 CrNb 12 E	—	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	0,030	10,5 to 12,5			≤ 0,50	Nb: 6 × % C ≤ 1,0			F1		
76	X 12 Cr 13 E	D 10	0,90 to 0,15	1,00	1,00	0,040	0,030	11,5 to 13,5			≤ 1,0				C1		
77	X 19 CrNi 16 2 E	D 12	0,14 to 0,23	1,00	1,00	0,040	0,030	15,0 to 17,5			1,5 to 2,5				C3		
78	X 2 CrNi 18 10 E	D 20	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 to 19,0			9,0 to 12,0				A2 <sup>d</sup>		
79	X 5 CrNi 18 9 E	D 21	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 to 19,0			8,0 to 11,0				A2		
80	X 10 CrNi 18 9 E	D 22	≤ 0,12	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 to 19,0			8,0 to 10,0				A2		
81	X 5 CrNi 18 12 E	D 23	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 to 19,0			11,0 to 13,0				A2		
82	X 6 CrNi 18 16 E	D 25	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	15,0 to 17,0			17,0 to 19,0				A2		
83	X 6 CrNiTi 18 10 E	D 26	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 to 19,0			9,0 to 12,0	Ti: 5 × % C ≤ 0,80			A3 <sup>e</sup>		
84	X 5 CrNiMo 17 12 2 E	D 29	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	0,030	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5		10,5 to 13,5				A4		
85	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 E	D 30	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	16,5 to 18,5	2,0 to 2,5		11,0 to 14,0	Ti: 5 × % C ≤ 0,80			A5 <sup>e</sup>		
86	X 2 CrNiMo 17 13 3 E	—	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	16,5 to 18,5	2,5 to 3,0		11,5 to 14,5				A4 <sup>d</sup>		
87	X 2 CrNiMoN 17 13 3 E	—	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	16,5 to 18,5	2,5 to 3,0		11,5 to 14,5	N: 0,12 to 0,22			A4 <sup>d</sup>		
88	X 3 CrNiCu 18 9 3 E	D 32	≤ 0,04	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 to 19,0			8,5 to 10,5	Cl: 3,00 to 4,00			A2		

<sup>a</sup> شناسه گذاری در اولین سوچون جدول شماره های پیش سرمه هستند، شناسه گذاری در سوچون معرف شماره های منسخه شده است.

<sup>b</sup> استاندارد ISO 954:1979 است (استاندارد ۱۹۷۹-۱۹۵۴:۱۹۷۹)، ذکر نشده به عنوان توافق با خودکار آشنا شوند، مگر آنکه به منظور عملیات حرارتی برای پرداخت نهایی باشد. همه دلائل هشدار دهنده بر این اثبات از افراد قرضه و یا سایر مواد مورد استفاده در ساخت فولاد که بر ساخت شدگی،

<sup>c</sup> خواص مکانیکی و تمایل به تغییر شکل را در ظرف گرفته شود.

<sup>d</sup> مقاومت به خودگشی بین داله ای در حد عالی.

<sup>e</sup> فولادهای شیوه شدید.

## پیوست ت

### (اطلاعاتی)

## فولاد زنگ نزن آستینیتی با مقاومت خاص به کلراید موثر در خوردگی تنشی

(از استاندارد EN 10088-1:2005 گرفته شده است)

خطر معیوبی در پیچ های مهره خور، پیچ ها و میله های دو سر رزووه که توسط کلراید که سبب خوردگی تنشی می شود (به عنوان مثال در داخل استخراهای شنا) با استفاده از مواد ارائه شده در جدول ت - ۱ شرح شده است.

### جدول ت-۱- فولاد زنگ نزن آستینیتی با مقاومت خاص به کلراید موثر در خوردگی تنشی

فولاد زنگ نزن آستینیتی (شماره موار/نماد)	تركيب شيميايي (درصد وزني)									
	C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	N	Cr	Mo	Ni	Cu
X2CrNiMoN17-13-5 (1.4439)	0,030	1,00	2,00	0,045	0,015	0,12 to 0,22	16,5 to 18,5	4,0 to 5,0	12,5 to 14,5	
X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539)	0,020	0,70	2,00	0,030	0,010	$\leqslant$ 0,15	19,0 to 21,0	4,0 to 5,0	24,0 to 26,0	1,20 to 2,00
X1NiCrMoCuN25-20-7 (1.4529)	0,020	0,50	1,00	0,030	0,010	0,15 to 0,25	19,0 to 21,0	6,0 to 7,0	24,0 to 26,0	0,50 to 1,50
X2CrNiMoN22-5-3 <sup>a</sup> (1.4462)	0,030	1,00	2,00	0,035	0,015	0,10 to 0,22	21,0 to 23,0	2,5 to 3,5	4,5 to 6,5	

فولاد زنگ نزن آستینیتی - فریتی      a

## پیوست ث

### (اطلاعاتی)

#### خواص مکانیکی در دماهای بالاتر؛ کاربرد در دماهای پایین

یادآوری - اگر پیج های مهره خور، پیج ها و میله های دو سر رزوه به درستی محاسبه شده باشند، مهره های جفت آنها بطور اتوماتیک الزامات مربوط را رعایت می کنند. بنابراین در چنین موردی فقط بررسی خواص مکانیکی در دماهای بالا و یا در دماهای پایین برای آنها کافی است.

#### ث-۱ تنش تسلیم پایینی یا تنش در ۰,۲ % کرنش دائمی در دماهای بالاتر

مقادیر داده شده در این پیوست فقط جهت اطلاع می باشند. کاربر باید بداند که شیمی واقعی، بار اعمالی روی اتصالات نصب شده و محیط می توانند سبب تغییرات حائز اهمیتی شوند. اگر بارهای اعمالی نوسان داشته باشند و دوره های بهره برداری در دماهای بالاتر بزرگ باشند یا امکان خوردگی تنشی زیاد باشد، کاربر باید با سازنده اتصالات مشورت نماید.

برای مقادیر جهت تنش تسلیم پایینی،  $R_{eL}$ ، و تنش در ۰,۲ % کرنش دائمی،  $R_{p0,2}$ ، در دماهای بالا بر حسب مقادیر در دمای اتاق به جدول ث-۱ مراجعه شود.

جدول ث-۱- تاثیر دما روی  $R_{eL}$  و  $R_{p0,2}$

رده فولاد	$R_{eL}$ و $R_{p0,2}$ %			
	+ 100 °C	+ 200 °C	+ 300 °C	+ 400 °C
A2, A3, A4, A5	85	80	75	70
C1	95	90	80	65
C3	90	85	80	60
یادآوری فقط برای رده های خواص ۷۰ و ۸۰ به کار می رود.				

#### ث-۲ کاربرد در دماهای پائین

برای کاربرد پیج های مهره خور، پیج ها و میله های دو سر رزوه به جدول ث-۲ مراجعه شود.

#### جدول ث-۲- کاربرد پیج های مهره خور، پیج ها و میله های دو سر رزوه

از جنس فولاد زنگ نزن در دمای پایین (فقط فولاد آستینیتی)

رده فولاد	محدوده پایین تردمای بهره برداری در کارکرد دائم	
A2, A3	- 200 °C	
A4, A5		- 60 °C
		- 200 °C


a اگر دمای بالا که باعث دفورمگی در حین ساخت اتصالات می شود به کار رود، در ارتباط با فلز آلیاژی مولیبدن، پایداری آستینیتی کاهش یافته و دمای گذار به سمت مقادیر بالاتر می رود.

پیوست ج  
(اطلاعاتی)

نمودار زمان - دما خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن آستنیتی  
رده A2 (فولادهای 18/8)

شکل ج-۱ زمان تقریبی برای فولادهای زنگ نزن آستنیتی با رده A2 (فولادهای ۱۸/۸) حاوی مقدار کربن های مختلف در منطقه دمای بین ۹۲۵ و ۵۵۰ درجه سلسیوس قبل از اینکه ریسک خوردگی بین دانه ای اتفاق افتد.

**یادآوری** - در فولادهای یا کربن کمتر مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای ارتقا می پاید.



راهنمای شکل:

زمان، بر حسب دقیقه X

Y دما، بر حسب درجه سلسیوس

شکل ج-1- نمودار زمان - دما خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن آستینیتی رده A2

## پیوست چ

### (اطلاعاتی)

#### خواص مغناطیسی فولادهای زنگ نزن آستینیتی

هنگامیکه خواص ویژه مغناطیسی مورد نیاز باشد، باید با یک فرد با تجربه در علم متالورژی مشورت شود. همه اتصالات از جنس فولاد زنگ نزن آستینیتی معمولاً مغناطیسی نیستند؛ بعد از سرد کاری، ممکن است برای بعضی از اتصالات خواص مغناطیسی مشاهده شود.

هر نوع مواد که در فولادهای زنگ نزن بکار می روند با میزان قابلیت مغناطیسی شدنشان مشخص می شوند. فقط امکان دارد برای یک وکیوم به کلی غیر مغناطیسی باشند. اندازه گیری قابلیت نفوذ پذیری مواد در یک میدان مغناطیسی و مقدار نفوذ پذیری  $\mu_r$  برای آن مواد بستگی به میزان وکیوم دارد. اگر  $\mu_r$  به سمت ۱ میل کند مواد قابلیت نفوذ پذیری کمی دارند.

مثال ۱ A2 :  $\mu_r \approx 1,8$

مثال ۲ A4 :  $\mu_r \approx 1,015$

مثال ۳ A4L :  $\mu_r \approx 1,005$

مثال ۴ F1 :  $\mu_r \approx 5$

## کتاب نامه

- [1] ISO 683-13:19863), Heat-treatable steels, alloy steels and free cutting steels — Part 13: Wrought stainless steels
- [2] ISO 4954:1993, Steels for cold heading and cold extruding
- [3] ISO 8044, Corrosion of metals and alloys — Basic terms and definitions
- [4] EN 10088-1:2005, Stainless steels — Part 1: List of stainless steels